

W-50/5T 11

Toruń 9.12.24.
miejscowość, data

KARTA NAPRAWY POJAZDU

KIA CT6255T

OPIS NAPRAWY			
L.p.	Czynność	Ilość	Cena / netto
1.	test zmiękania kasowania siłowników	1	200
2.	wymiana sondy	1	120
3.	wymiana katalizatora	1	360
4.	wymiana progów zewnętrznych	1	240
5.	lakierowanie progów	1	600
6.	lakierowanie siłownika tyłu	1	800
7.	demontaż i montaż piśni	1	360
8.	regeneracja piśni	1	2800
9.			
10.			
Łączny koszt robocizny			4680

CZĘŚCI UŻYTE DO NAPRAWY			
L.p.	Nazwa części	Ilość	Cena / netto
1.	sonda lambda	1	1227,64
2.	katalizator	1	8780,49
3.	próg zewnętrzny	1	1187
4.	restauracja montażowy próg	1	74,80
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Łączny koszt robocizny			11269,93

ŁĄCZNY KOSZT NAPRAWY **15849,93**

INFORMACJA DLA KLIENTA O STANIE POJAZDU

Przyjmuję raport o stanie pojazdu. Pojazd odebrałem sprawny oraz wolny od wad i usterek technicznych usuniętych wg powyższych specyfikacji. Potwierdzam również wymianę części użytych do naprawy. Zdemontowane części pojazdu zostały pokazane odbiorcy do wglądu.
Faktura VAT powinna być wystawiona w terminie 7 dni od daty wydania pojazdu z naprawy.
Karta naprawy pojazdu stanowi załącznik Faktury VAT.

podpis osoby odbierającej

Data